

APARATY RTG

Nazwa aparatu	Data produkcji	Numer fabryczny	UWAGI
CT AQUILION PRIME TSX 303A/BC	2014	BKA14X2071	Uszkodzony zasilacz DASPS, ACC, podejrzenie awarii płyty KTKONT, zużyte łożyska Gantry, zużyta lampa RTG-738000 zdjęć. Do demontażu i utylizacji lub sprzedaży z demontażem
Analogowy aparat rtg Telekomando System OPERA	2015	31398	Zdemontowany, niesprawny, częste awarie, wysoki stopień zużycia
RTG Quantum QRQrad	2015	Q-RAD-5R-0828	Zdemontowany, niesprawny, częste awarie, wysoki stopień zużycia